

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2006 г.

Дом № 10 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Ферошная  
Домоуправление № города 0001 Эрсунд

## Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпичный  
Число этажей 5 наличие подвала нет, подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагматов  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника Шкитина Н.У. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша хорошо
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо
- г) фасад здания хорошо
- д) входные двери и оконные переплеты хорошо
- е) подвальные помещения хорошо
- ж) отмостка вокруг здания хорошо (хорошо - как ремонт)
- з) система центрального отопления хорошо (хорошо - как ремонт)
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо (хорошо - как ремонт)

печи в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

*удовл.*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Дел. соот. работы Дел. СПО, обеспечены  
дел. удр.*

*[Handwritten signature]*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Гаджабов с.н.*  
*Шквенская М.И.*  
*Левин Ю.Н.*