

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2006 г.

Дом № 15 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Доротная

Домоуправление № города 000, ЭРСУ 124

## Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала тех. подпол.

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Журавль С.А.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шкодине И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водо-тепловые трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (фронт. угловые стеновые)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (фронт. камен. решетки)

з) система центрального отопления удов. (фронт. камен. решетки)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. (фронт. камен. решетки)

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: 420 кв (Фед. сам. регион теплоэнергетика)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Фед. сам. регион Фурт ЧТО, факта здания  
отделов, делов. центр, теплоэнергетика

Председатель комиссии

Члены комиссии

Дармадов С. В.  
Мухомов И. В.  
Левин В. В.