

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Скит 30 кв 2006 г.

Дом № 17 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Дорошма 8

Домоуправление № города 0001 Арсуд

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичного

Число этажей 5 наличие подвала подвал + мех. подол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Фагмабов с и членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шамшиева М.У произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша учб (Фреобчелов ксм. ролеонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания учб (штукатурка фасада учб. малярн ф)

д) входные двери и оконные переплеты учб (Фреоб. ксм. ролеонт)

е) подвальные помещения учб

ж) отмостка вокруг здания учб

з) система центрального отопления учб (Фреобчелов ксм. ролеонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные учб (Фреоб. ксм. ролеонт)

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *удов. (Аребуева все равно)*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в т.ч. с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечена.

Выводы и предложения.

*Аребуева все равно требует, чтоб все
было удовлет., электроснабжения, особенно ради.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

Рагмабов С.И.
Шкышма Н.И.
Робеев Р.И.