

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 8 или строение (корпус) Семьдесят 2006 г.  
по ул. (пер.) Ферошты 9  
Домоуправление № города 000 "Эрсуля"

## Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпичная  
Число этажей 5 наличие подвала подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Гаджабов С. К.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета  
и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Штукман М. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо (фронтон сам. работы)

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания хорошо

д) входные двери и оконные переплеты хорошо (окна фронт. работы)

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо (фронт. сам. работы)

з) система центрального отопления хорошо (фронт. сам. работы)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *Фаб. с/м. речного*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом:

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в т.ч. с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц:

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Пребывает с/м. речного Фаб. с/м. речного  
обеспечены, обеспечены, электропроводки*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Размабов с.и. С/м.  
Шмелина Н.В. С/м.  
Ревин В.М. С/м.*