

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Сентябрь 2006 г.

Дом № 3 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № Города 0001 ЖСЧ 124

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен кирпичный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Гуртабов С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Ишатиной И. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлет. (древ. скар. решетка)

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлет.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовлет. (древ. скар. решетка сев. в.)

д) входные двери и оконные переплеты удовлет.

е) подвальные помещения удовлет.

ж) отмостка вокруг здания удовлет. (древ. скар. решетка)

з) система центрального отопления удовлет. (древ. скар. решетка)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлет. (древ. скар. решетка)

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство: 4426 (Фед. ком. ресурс. э. обслуживания)

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом: \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в.д.з.м.с. печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: \_\_\_\_\_

Обеспеченность

Выводы и предложения.

Фед. ком. ресурс. э. обслуживания,  
Фед. Ч.Ю, энергообслуживание, совет  
Рес. э.об.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Дармадов С.К.  
Вихоркина Н.И.  
Левин В.И.