

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Сентябрь 2001 г.

Дом № 36 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города ВДВ, ЖСЧ 17

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельной

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раутиадт С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шкодако И. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (фронт. свес. решетки)

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (фронт. свес. решетки)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (фронт. свес. решетки)

з) система центрального отопления удов. (фронт. свес. решетки)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство: учет (фед. счет расхода)

2. Обеспеченность _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения _____

Фед. счет расхода средств, расхода
Фед. 410, обеспечены и записаны в отчетах

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Гарматов С. А.
Михайлов И. И.
Ковалев В. И.