

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2001 г.

Дом № 6 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Машная

Домоуправление № города 0001 ЖРЦ 124

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала тех подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раушадов С.Р.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шойкина Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо (требуется сан. ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания хорошо (требуется сан. ремонт фасада)

д) входные двери и оконные переплеты хорошо

е) подвальные помещения хорошо (требуется выв. дренажа)

ж) отмстка вокруг здания хорошо (требуется сан. ремонт)

з) система центрального отопления хорошо (требуется сан. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *учет (сборует свои расчеты электрохозяйства)*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечено*

Выводы и предложения.

*Требуется свои расчеты электрохозяйства, дросселя, дроссели, выполненные дроссели, дроссели электропроводки.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Дурманов С.К. Р.З.  
Шеломов И.И. Р.З.  
Левин В.И. Р.З.*