

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Семидесять 2007 г.

Дом № 8 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Мамская

Домоуправление № города 000, ЖРСУ № 4

## Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала тех. подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С. С.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шлатина И. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв. в плане как ремонт, так и

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовлетв. (фронтальн. сайдинг, фиброцеол)

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв. (фронт. сайдинг, фиброцеол)

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв. (фронт. сайдинг, фиброцеол)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство: учет (Акт осм. помещений)

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: обеспечены

Выводы и предложения.

Пребываю осм. жилищ скрвми, стм досада  
Ничо нето, электр. проводка, замеса осмн

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Раушадов С.А. [подпись]  
Медведева И.И. [подпись]  
Левин В.И. [подпись]