

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 315к1 или строение (корпус) Семилетие 20016 г.
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города 000, "Эрсул"

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен краснокирпичный
Число этажей 5 наличие подвала нет, подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Фаджабов Е. И.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Шкестина М. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо (фронтонная кровля)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания хорошо (фронтонная кровля)

д) входные двери и оконные переплеты хорошо (фронтонная кровля)

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо (фронтонная кровля)

з) система центрального отопления хорошо (фронтонная кровля)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

