

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2001/6

Дом № 331 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Московская

Домуправление № города 0000 ЗРСУ МЧ

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Удмурт С Р

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Ильинского И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов фас. чистые свеж.

д) входные двери и оконные переплеты удов окна фас. чистые ровные

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов (фас. чист. ровная)

з) система центрального отопления удов (фас. чист. ровная)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов (фас. чист. ровная)

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Чуб (Фед. мес. расход топлива)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в зиме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц.

одеждой

Выводы и предложения.

Февральской календарной неделе
составлены, г. Чебоксары, 1970 г.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Радиаторы скреплены
шлангами на в
левом вираже