

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 345 или строение (корпус) Сектор 20016
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города 00011 20016

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен кв. блочный
Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагмабов с.к.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Шкитина Н.Ф. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов
- б) чердачное помещение и его вентиляция удов
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов
- г) фасад здания удов (фронт. сам. решетчат. сетев.)
- д) входные двери и оконные переплеты удов (фронт. сам. решетчат. окон)
- е) подвальные помещения удов
- ж) отмостка вокруг здания удов (фронт. сам. решетчат.)
- з) система центрального отопления удов (фронт. сам. решетчат.)
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

печи в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *440в (ср. или раск. электропроводка)*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в т.ч. с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ср. раск. кабелей, ср. электропроводки, обшивки, обшивки, электропроводки

Председатель комиссии

Члены комиссии *Рагжабов с.к.*

Шквешина Н.И.

Левина Н.Ч.