

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2001 г.

Дом № 12 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Свешная

Домоуправление № города 0004 ЖРСУ №1

Общие сведения по строению

Год постройки 1999 материал стен кирпич

Число этажей 2 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Журмакова С. Г. членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шогинен И. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв. (убед. осм. ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв. (убед. осм. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство: 1926

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется для ремонта труб, труб что

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Раджабов с.к.
Исмаилов И.И.
Левин В.Н.