

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2006 г.

Дом № д или строение (корпус)

по ул. (пер.) Мечникова

Домуправление № города 000 г. ЗРСУ 121

Общие сведения по строению

Год постройки 1979

материал стен

кирпичный
подвал

Число этажей 4

наличие подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Чарниадов С.Х

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Ахотину А.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша учеб (婧. кесс. ресс.)

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания учеб

д) входные двери и оконные переплеты учеб

е) подвальные помещения учеб

ж) отмостка вокруг здания учеб (婧. кесс. ресс.)

з) система центрального отопления учеб (婧. кесс. ресс.)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные учеб. (婧. кесс. ресс.)

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

услуг (пред. сессия рассмотрит приборы)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в зоне с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц.

обеспечены.

Выводы и предложения.

Пред. сессия рассмотрит проблемы, обнаруженные
Пред. сессия рассмотрит, эти проблемы решены.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Раднадов С.Н.
Макаров И.И.
Левин В.Н.