

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2001г.

Дом № 3 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Жульникова

Домоуправление № города ООО ЭКУ №1

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпичной

Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Фармазов С.А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Илюхина И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания удов.
- д) входные двери и оконные переплеты удов (окно Фаб. завода)
- е) подвальные помещения удов
- ж) отмостка вокруг здания удов (Фаб. касс. раскладки)
- з) система центрального отопления удов
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство улуч

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, горфом (в т.ч. с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется рассмотреть решение о том, обеспечить

2

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Фарматов ск
Исломовичи
Левин В И