

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2001/6

Дом № 8 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Шехматова

Домоуправление № города ССО, ЖСЧ 12"

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панель

Число этажей 9 наличие подвала мех. подпол.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Фарматова С.К.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза:

в присутствии техника Школьников Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша черв.

б) чердачное помещение и его вентиляция черв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания черв.

г) фасад здания черв.

д) входные двери и оконные переплеты черв.

е) подвальные помещения черв.

ж) отмостка вокруг здания черв. (черв. сам. расчист.)

з) система центрального отопления черв. (черв. сам. расчист.)

и) котелное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные черв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство: удов. (Акт осм. проведен)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом: (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Предусетв осм. проведен Акт ЧО, теплопроводности
облест осм.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Гармабов С.И.
Михомкина Н.И.
Кевин В.И.