

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2006 г.

Дом № 13 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Центральная

Домоуправление № Города ДОО ЭРСУ 121

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпичной

Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудяков С.А. членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шоткина И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания удов.
- д) входные двери и оконные переплеты удов.
- е) подвальные помещения удов. (удов. сан. комнаты в подвале)
- ж) отмостка вокруг здания удов. (удов. сан. комнаты в подвале)
- з) система центрального отопления удов.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *удов.*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
обеспечена

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения.

Пред. ком. рекомендовать монтаж, отсрочить Балассев.

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Гарматов С. П.
Михайлов И. В.
Ковалев В. П.*