

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

сентябрь 2001 г.

Дом № 20 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Центральная

Домоуправление № города ССОи ЖСУ 121

## Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кр. кирпичной

Число этажей 5 наличие подвала тех подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С. В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Шкомина И. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (всп. в соответствии с 16-172)

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удов. (всп. в соответствии с 16-172)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (всп. в соответствии с 16-172)

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *учет (факт сам. работы с проводом)*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом:

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц:

*обеспечена*

Выводы и предложения.

*Требуется сам. работы с проводом, осветит. швов, теплоизоляция.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Фаршатов С.А.*  
*Курочкин И.И.*  
*Лекин В.И.*