

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

апрель 2017 г.

Дом № 10 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Добротная

ООО «Эксплуатационное ремонтно-строительное управление № 12» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1976

Материал стен кирпичный

Число этажей 5

Наличие подвала технодвал

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя ООО «ЭРСУ-12» инженер ск. Романова
и членов: мастера Шкотиной Н.И. рабочих Лебене В.И.
представителя общественного домового комитета _____

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЭРСУ-12 или тек. ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателями жилых помещений за их счет)
	2	3	4	5	6
1	Фундамент			<u>805,28</u> <u>ущел</u>	
2	Стены каменные	куб.	<u>1346,9</u>	<u>ущел</u>	
3	Стены деревянные	кв. м.		<u>—</u>	
4	Перегородки дерев.	»		<u>—</u>	
5	негораем.	»	<u>1187,5</u>	<u>ущел</u>	
6	перекрытия	чердачное	кв. м.	<u>—</u>	
7		междуетажное	»	<u>324,9</u> <u>ущел</u>	
8		санузлов	»	<u>180,4</u> <u>ущел</u>	
9		подвальное	»	<u>566,5</u> <u>ущел</u>	
10	крыша	стропила	п. м	<u>—</u>	
11		обрешетка	кв. м.	<u>—</u>	
12		кровля	»	<u>964,4</u> <u>ущел</u>	<u>Проведено разн. р-н. 2016г.</u>
13		водосточные трубы	п. м	<u>—</u>	
14		внутрен. водосток	»	<u>—</u>	

1	2	3	4	5	6
15	дощатые	кв. м.		—	
16	паркетные	»		—	
17	линолеум или синтетические	»	3140	7706	
18	плиточные	»	68	7706	
19	прочие	»		—	
20	Промы	оконные перепл.	кв. м.	16,2	7706
21		двери внутрен.	шт.	4	7706
22		наружные	»	4	7706
23	фасад — наружн. отделка	кв. м.	1050	7706	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	680	7706
25		радиаторы	секц.		7706
26		параллельное или калориферное	кв. м.		—
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт.		—
28		АГВ колонки	»		—
29	водопровод	умывальники	»	68	7706
30		раковины	»	68	7706
31		водопровод. трубы	п-м	865	7706
32	канализация	унитазы	шт.	68	7706
33		смывные бачки	»	68	7706
34		канализ. трубы	п-м	148	7706
35	трубы горяч. вод.	»		—	
36	ванны	шт.	68	7706	
37	душев	»	68	7706	
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»	68	7706	
39	трубы газовые	п-м		7706	
40	Плиты	гипсовые	шт.	68	7706
41			»		—
42		электрические	»		—
43	телефидение	общ. ант.		—	
44	лифты	шт.		—	
45	световая электропроводка	п-м		7706	
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт.	1	7706	
48	электрощитов	»		—	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м	112	7706	
50	мусоропр. ствол	»		—	

1	2	3	4	5	6
51	балконы и лодж.	шт.	52	уров	
52	эркеры	»		-	
лестницы	ступени	»	382	уров	
	площадки	кв. м.	554	уров	
	ограждения	п-м	86,4	уров	
56	мусоросб. камеры	шт.		-	
57	тепловые узлы	»	1	уров	зелен. оши. теплов.
58	помойные ямы	шт.		-	
59	бельевая площадка	»	1	уров	
60	грибки	»		-	
61	песочницы	»	1	уров	
62	комплексные дет. площадки	»		-	
63	комплексные спорт. площадки	»		-	
64	скамейки	»	2	уров	
65	контейнерные площадки	»		-	
66	асфальтированные тротуары и проезды	кв. м.		уров	
67	отмостки	»	164	уров	зелен. оши. отмост.
68	цоколя	кв. м.	169	уров	

Выводы и предложения Предметы соц. инфраструктуры обследованы, о состоянии растительности, водоемов и со св-ми, сводкой от. уровня
Проведено устройство с глинового друла.

Подписи:

Председатель комиссии: С.К. Радимов
 Члены комиссии: Н.И. Икотин
В.И. Лебен