

# АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

апрель 2017 г.

Дом № 5 строение (корпус) по ул. (пер.) Тимирязевская

ООО «Эксплуатационное ремонтно-строительное управление № 12» г. Калуги

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1991

Материал стен кр. панелей

Число этажей 5

Наличие подвала тех подвалы

## Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя ООО «ЭРСУ-12» инженер Раднабов С.Р.

и членов: мастера Ильинина И.И. рабочих Лебедев В.Н.

представителя общественного домового комитета

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЭРСУ-12 или тек. ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент		331	ущерб	
2	Стены каменные	куб.	1223,7	ущерб	
3	Стены деревянные	кв. м.		-	
4	Перегородки дерев.	»		-	
5	неспасаем.	»	3243,6	ущерб.	
6	перекрытия	чердачное	кв. м.	1080	ущерб
7		междуетажное	»	3940	ущерб
8		санузлов	»	333	ущерб
9		подвальное	»	1144	ущерб
10	крыша	стропила	п. м.		-
11		обрешетка	кв. м.		-
12		кровля	»	1198	ущерб
13		водосточные трубы	п. м.		
14		внутрен. водосток	»	108	ущерб

ущерб сан. ремонт

1	2	3	4	5	6
15	дощатые	кв. м.	8950,8	усл.в.	Полы
16	паркетные	»	-		
17	линолеум или синтетические	»	810	усл.в.	
18	плиточные	»	90	усл.в.	
19	прочие	»	-		
20	оконные перепл.	кв. м.	19,2	усл.в.	Проемы
21	двери внутрен.	шт.	6	усл.в.	
22	наружные	»	6	усл.в.	
23	фасад — наружн. отделка	кв. м.	1800	усл.в.	
24	труб. цент. отоп.	п-м	986	усл.в.	отопление
25	радиаторы	секц.		усл.в.	
26	параллельное или калориферное	кв. м.		-	
27	печи на тверд. или газов. топл.	шт.		-	
28	АГВ колонки	»		-	
29	умывальники	»	90	усл.в.	водопровод
30	раковины	»	90	усл.в.	
31	водопровод. трубы	п-м	480	усл.в.	
32	унитазы	шт.	90	усл.в.	канализация
33	смывные бачки	»	90	усл.в.	
34	канализ. трубы	п-м	90	усл.в.	
35	трубы горяч. вод.	»	90	усл.в.	Внутренние санитарно-электротехнические устройства
36	ванны	шт.	98	усл.в.	
37	душев.	»	98	усл.в.	
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»		-	
39	трубы газовые	п-м		усл.в.	
40	Плиты	газовые	шт.	90	усл.в.
41		»		-	
42		электрические	»	-	
43	телевидение	общ. ант.		-	
44	лифты	шт.		-	
45	световая электропроводка	п-м		усл.в.	усл. в. сан. и речей
46	силовая электропроводка	»		усл.в.	
47	вводные устройства	шт.	2	усл.в.	
48	электрощитов	»		усл.в.	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м		усл.в.	
50	мусоропр. ствол	»		-	

1	2	3	4	5	6
51	балконы и лодж.	шт.	90	ущерб	
52	эркеры	»			
53	лестницы	ступени	» 520	ущерб	
54	лестницы	площадки	кв. м.	ущерб	
55	лестницы	ограждения	п-м	100.6 ущерб	
56	мусоросб. камеры	шт.		—	
57	тепловые узлы	»	3	ущерб	зар. сан. расход
58	помойные ямы	шт.		—	
59	бельевая площадка	»		—	
60	грибки	»		—	
61	песочницы	»	1	ущерб	
62	комплексные дет. площадки	»	1	ущерб	
63	комплексные спорт. площадки	»		—	
64	скамейки	»	2	ущерб	
65	контейнерные площадки	»		—	
66	асфальтированные тротуары и проезды	кв. м.		ущерб	
67	отмостки	»	260	ущерб	зар. сан. расход
68	цоколя	кв. м.	260		

Выводы и предложения Зарубежное сан. расход залог земли

Богословска, все, склоняет к земле


Но не удастся земельных участков, оставлены

Подписи:

Председатель комиссии:

 С.Н. Ростовцев

Члены комиссии:

 Н.И. Шеголева

 В.Н. Левен