

**АКТ**  
общего (весеннего) осмотра здания

Апрель 20<sup>17</sup> г.

Дом № 8 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Белорусская

ООО «Эксплуатационное ремонтно-строительное управление № 12» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1988

Материал стен кир. панелистич

Число этажей 9

Наличие подвала мет. подвалов

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя ООО «ЭРСУ-12» инженера Рафикадов С.Р.  
и членов: мастера Ильинской И.И. рабочих Лебедев В.Н.  
представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЭРСУ-12 или тек. ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателями жилых помещений за их счет)
2	3	4	5		6
1	Фундамент			<u>4884</u> <u>ущерб.</u>	
2	Стены каменные	куб.	<u>4700</u>	<u>ущерб</u>	
3	Стены деревянные	кв. м.		-	
4	Перегородки дерев.	»		-	
5	нестораем.	»	<u>6480</u>	<u>ущерб</u>	
6	перекрытия	чердачное	кв. м.	<u>1608,5</u> <u>ущерб.</u>	
7		междуетажное	»	<u>1848,9</u> <u>ущерб</u>	
8		санузлов	»	<u>684</u> <u>ущерб</u>	
9		подвальное	»	<u>1605,5</u> <u>ущерб</u>	
10	крыша	стропила	п. м.	-	
11		обрешетка	кв. м.	-	
12		кровля	»	<u>1686</u> <u>ущерб.</u>	
13		водосточные трубы	п. м.	-	
14		внутрен. водосток	»	<u>185</u> <u>ущерб</u>	

1	2	3	4	5	6
15	Полы	дощатые	кв. м.	-	
16		паркетные	»	-	
17		линолеум или синтетические	»	10579 7906	
18		плиточные	»	180 7906.	
19		прочие	»	-	
20	Преемы	оконные перепл.	кв. м.	56,8 7906	
21		двери внутрен.	шт.	5 7906	
22		наружные	»	5 7906	
23	фасад — наружн. отделка	кв. м.	3800	7906	Себ. кв. м. руч. сей. воб
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	1210 7906	
25		радиаторы	секц.	- 7906.	
26		параллельное или калориферное	кв. м.	-	
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт.	-	
28		АГВ колонки	»	-	
29	водопровод	умывальники	»	180 7906	
30		раковины	»	180 7906	
31		водопровод. трубы	п-м	630 7906.	Себ. сей. руч. сей. воб
32	канализация	унитазы	шт.	180 7906	
33		смывные бачки	»	180 7906	
34		канализ. трубы	п-м	480 7906	
35	трубы горяч. вод.	»	990	7906	Себ. сей. руч. сей. воб.
36	ванны	шт.	180 7906		
37	душев.	»	180 7906		
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»	-		
39	трубы газовые	п-м		7906	
40	Плиты	гидравлические	шт.	180 7906	
41			»	-	
42		электрические	»	-	
43	телевидение	общ. ант.		-	
44	лифты	шт.	5 7906		
45	световая электропроводка	п-м		7906	Себ. сей. руч. сей. воб.
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт.	3 7906		Себ. сей. руч. сей. воб.
48	электрощитов	»	3 7906		
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м	68 7906		
50	мусоропр. ствол	»	150 7906		

1	2	3	4	5	6
51	балконы и лодж.	шт.	180	уров	
52	эркеры	»			
53	лестницы	ступени	»	495	уров
54		площадки	кв. м.	48,7	уров
55		ограждения	п-м	108	уров
56	мусоросб. камеры	шт.	5	уров	
57	тепловые узлы	»	5	уров	уров. сан. расход
58	помойные ямы	шт.			
59	бельевая площадка	»			
60	грибки	»			
61	песочницы	»	2	уров	
62	комплексные дет. площадки	»	1	уров	
63	комплексные спорт. площадки	»	1	уров	
64	скамейки	»	2	уров	
65	контейнерные площадки	»	1	уров	
66	асфальтированные тротуары и проезды	кв. м.	990	уров	
67	отмостки	»	270	уров	уров. сан. расход
68	цоколя	кв. м.	340	уров	уров. сан. расход

Выводы и предложения. Гребучка сан. ремонта швов, водопропускных кол, сверху зем. проводки проводки вводили глубина  
глубина залога отсеков.

Подписи:

Председатель комиссии: С. К. Раимбек  
 Члены комиссии: Г. И. Шкотине  
В. Н. Левчен