

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 20 14 г.

Дом № 25 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Работный _____

Домоуправление № города Одесс, ЖРСУ "А" _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен крупнокаменный

Число этажей 5 наличие подвала теп. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радемагов С.К.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шкатуновой Н.Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. кап. ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов. (треб. герметиз швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. кап. ремонт)

з) система центрального отопления удов. (треб. кап. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удов. (треб. как ремонта.)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Требуется капитальной расчистки крошечной
площадки вокруг здания, чтобы
дезинфицировать и герметизировать швы*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*И. Рамзадов СК
С. Шкартман МН
В. Левицкая ВМ*