

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » сентябрь 2008 г.

Дом № 10 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города 000, 9РСУ 12 " \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич \_\_\_\_\_

Число этажей 5 наличие подвала нет \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагмабов С.К. \_\_\_\_\_

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шкайтиевой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов. \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов. \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты удов. \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения удов. \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания удов. (удов. кан. желоба) \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления удов. (удов. кан. решетки) \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*удов. (треб. как ремонт)*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечена*

**Выводы и предложения.**

*Проблемы камен. розжига отложения, нехватка саробозки, треб. это вложить.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*А. Карсадов СК  
А. Школьников  
В. Семенов ВП*