

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » октябрь 20 14 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города Кос. ЭРСУ-12 \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен к.р. панельный

Число этажей 2 наличие подвала тех. подвал

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Дудников С.И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шкляковой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. кап. ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов. (треб. герметиз. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. кап. ремонт)

з) система центрального отопления удов. (треб. кап. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*ураба 1. Фаб. кан. ремонт*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

**Выводы и предложения.**

*Предусмотреть капитальный ремонт кровли, труб, что, электропроводки, выключателей, розеток, переключателей*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*С.А. Фармадов*  
*В.А. Мухоморов*  
*В.А. Левин*