

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » сентябрь 20 14 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города ООО "ЭРС-УАЗ"

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен каменный

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шаткина Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. как ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (требуется герметизация швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. как ремонт)

з) система центрального отопления удов. (треб. как ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

удов. (удов. как район)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Предусмотреть капитальный ремонт кровли
и дымохода в округе здания, трубы электропроводки и проводку в щитах*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А.А. Рахматов С.К.
М.И. Умаровичи
М.А. Петров В.И.*