

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 1986 г.

Дом № 77 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная _____

Домоуправление № города Вл. Звезд _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Пармаков С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Швайтман Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. (удов. как ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удов. (удов. как ремонт)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Предлагается капитальный ремонт
труб ЧР, электропроводки.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*И. Фармадов С.Х.
Г.М. Кожина М.И.
В. Левин В.И.*