

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«            сентябрь 20014 г.

Дом № 31 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Дорожная  
Домоуправление № города Смоленск

## Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен к/р панельный  
Число этажей 9 наличие подвала тер. подвалы

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рязанцев А.К.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шкатуновой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (треб. черн. сет. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. кан. решетки)

з) система центрального отопления удов. (треб. кан. решетки)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство удов. /удов. как ремонт/

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения.

Предлагается капитальной ремонт  
строит что, а именно вокруг здания  
директорской и прилегающей  
площ.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

В.В. Радованич С.К.  
В.В. Катинича И.И.  
В.В. Лебедев В.И.