

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2007 г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города Рос. ЭРСУД \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Александр Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (удов. сан. район)

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (удов. сан. район)

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*удов. (проб. как раньше)*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Требуется как раньше еловки, сенокосы.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*И. И. Радскабов С. К.  
И. И. Радскабов Н. С.  
И. И. Радскабов В. И.*