

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » декабрь 20014 г.

Дом № 5 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) К. Омарбекова \_\_\_\_\_

Домоуправление № города г.о. Эрсун \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1997-99 материал стен кирпич \_\_\_\_\_

Число этажей 9 наличие подвала нет \_\_\_\_\_

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К. \_\_\_\_\_

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шевченко Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов. \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов. \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты удов. \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения удов. \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. кап. ремонт) \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления удов. (треб. кап. ремонт) \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство удов. (удов. как ремонт)

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется капитальный ремонт  
тротуаров, пешеходных дорожек  
электропроводки

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Тармабов С.А.  
Кульбакина Р.И.  
Левин В.И.