

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » сентябрь 20 17 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Майская _____

Домоуправление № города 0001 984 12 _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен каменный _____

Число этажей 9 наличие подвала нет, нормальное _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К. _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шкватина И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. как ремонт) _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов. _____

г) фасад здания удов. (треб. герметиз. швов) _____

д) входные двери и оконные переплеты удов. _____

е) подвальные помещения удов. _____

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. как ремонт) _____

з) система центрального отопления удов. (треб. как ремонт) _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удов. (удов. как ремонт)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

ежедневно

Выводы и предложения.

Требуется капитальный ремонт кровли, вышедшие из строя трубы электропроводки и переоборудование шиб

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А. Гаджагов СК
Д. Мамтинов ИИ
В. Левин ВЧ*