

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 20 11 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Майская _____

Домоуправление № города Волг. ЭРСУ 12 _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен каменский _____

Число этажей 9 наличие подвала тер. подвалы _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Резубатов С.Г. _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Швайтман Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. кап. ремонт) _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов. _____

г) фасад здания удов. (треб. черной шпатель) _____

д) входные двери и оконные переплеты удов. _____

е) подвальные помещения удов. _____

ж) отмостка вокруг здания удов. _____

з) система центрального отопления удов. (треб. кап. ремонт) _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

удов. (под ком. работ)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Предусмотреть капитальный ремонт кровли
тротуаров, электропроводки, переоборудование вивов*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*В. В. Романов С. Р.
А. А. Александров
В. В. Левин. В. В.*