

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« _____ » сентябрь 20 14 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Маяков.

Домоуправление № города ООО "ЭРСУ 12"

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет, подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайловой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (удов. кан. желоба)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов. (удов. герметиз. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (удов. кан. желоба)

з) система центрального отопления удов. (удов. кан. желоба)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

уров. (уров. как раньше)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Требуется капитальный ремонт
крюков труб цо, электропроводки,
внешней сети вокруг здания, герметизация
швов*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А. Кариев С.С.
Ш. Хамидов А.Ч.
М. Абдиев В.М.*