

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2001 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Майская _____

Домоуправление № города ООО "ЭДСУТ" _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панели _____

Число этажей 5 наличие подвала нет _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.К. _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шкагин И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов. (треб. герметиз. швов) _____

д) входные двери и оконные переплеты удов. _____

е) подвальные помещения удов. _____

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. кап. ремонт) _____

з) система центрального отопления удов. (треб. кап. ремонт) _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удов. (удов. как ремонт)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Финансирование капитальной ремонтных работ и
ремонтных работ, связанных с электрификацией
и термомонтажом сетей*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А. Кармазов С.К.
А. Кармазов В.И.
А. Левин В.Н.*