

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 200 14 г.

Дом № 315-х1 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Москובская _____
Домоуправление № города 000.9РС.412 _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кб. панельной
Число этажей 5 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайлова Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (Треб. как ремонт)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов. (Треб. гермет. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (Треб. как ремонт)

з) система центрального отопления удов. (Треб. как ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

удов. (удов. как ремонт)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Предусмотреть капитальный ремонт кровли
вышерассмотренных труб ур, электропроводки
и крепления проводов*

Председатель комиссии

А. Раонсатов С.В.

Члены комиссии

*А. Шкатова Н.И.
А. Левин В.И.*