

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« _____ » октябрь 2007 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 6

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города ООО "ЭРСУ РЯ"

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шкитина Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (фас. серая, ш. в. в.)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (фас. цвет. раскраски)

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удов

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуется устранить сетевые
искл. работы отнесены*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*И.И. Радованов С.К.
И.И. Александров И.И.
И.И. Петров И.И.*