

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь » 20018 г.

Дом № 317 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города ВРР, Арсуча

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раушев С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Медведевой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (удов. кан. решетки)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов. (удов. герметиз. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (удов. кан. решетки)

з) система центрального отопления удов. (удов. кан. реш.)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

удов. (удов. кан. ремонт)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется кан. ремонт средств освещения электропроводки, для ЦО и БРМ. м. в. в.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*В. Карнацкий С.Р.
В. Мухоморова А.И.
В. Левин В.И.*