

А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2007 г.

Дом № 321 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города ДОУ ДРОСУ 12"

Общие сведения по строению

Год постройки 1987 материал стен кирпичный
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко С.И.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шемякин И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорош (глуб. склон. ровен)

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания хорош (глуб. склон. слив)

д) входные двери и оконные переплеты хорош

е) подвальные помещения хорош

ж) отмостка вокруг здания хорош (глуб. склон. ровен)

з) система центрального отопления хорош (глуб. склон. ровен)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорош

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство ЧПК (Ребека Касимовна)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Ребека Касимовна Ревун, переехав из деревни
селецкого отселенца, будет ч/о с
эксплуатацией

Председатель комиссии

Члены комиссии