

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 » октябрь 20014 г.

Дом № 333 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Московская \_\_\_\_\_

Домоуправление № города г.о.о. Якутск \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Васильев С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шкатуновой Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (удов. как фасад)

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. (удов. как фасад)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*узел / каб. район*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Требуется капитальный ремонт кровли, труб цо, электропроводки*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Гармаев С.И.  
И.И. Кошуров  
И.И. Некин В.И.*