

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь 200 18 г.

Дом № 345 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Московская \_\_\_\_\_

Домоуправление № города ООО "АКСУК" \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Маймаев И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (удов. герметиз. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (удов. кап. ремонт)

з) система центрального отопления удов. (удов. кап. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*уров. (треб. кап. ремонта)*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечено*

Выводы и предложения.

*Требуется переоборудовать сов.в. котл. рессоры отложения, дрова и торфо-перевозки.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*А. Дарматов СК  
С. Шкатулки НК  
В. Левин НК*