

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » сентябрь 20 18 г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Светлая

Домоуправление № города 000 980412

## Общие сведения по строению

Год постройки 1996 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала теп. подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Розжабов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шкатунов Н.Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. как ремонт)

з) система центрального отопления удов. (треб. как ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*удов. (трет. кат. района)*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечена*

**Выводы и предложения.**

*Требуемое капитальное ремонт труб  
выполняется вокруг здания, электропровод  
верна*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*И. Раднаев С.К.  
И. Шамшиев Н.И.  
И. Левина В.И.*