

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 13 » сентябрь 2004 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Центральная

Домоуправление № города Одд. "Ярсуд"

### Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала подвал

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Джумабов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шкатушко Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов (откол. рамы. Двер. переплет)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

Выводы и предложения.

Добудова сааб. рашааб акаа раш.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_