

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« остябрь » 20 17 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Женейкина

Домоуправление № города Республика "Арсул"

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахмонов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Мухоморова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (Треб. как ремонт)

з) система центрального отопления удов. (Треб. как ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

уров. (уров. кап. ремонта)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

адекватно

Выводы и предложения.

*Предусмотреть капитальный ремонт
труб из электропроводки, ошибки
вектр уроне*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Рамзаев С.К.
Мухомин М.И.
Левин В.И.*