

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 200 14 г.

Дом № Б или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Менделеевской _____

Домоуправление № города СРР. ЭРСУ 127 _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кирпичный _____

Число этажей 4 наличие подвала подвал _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рамаданов С. К. _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шкапина Н. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша ураб. _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания ураб. _____

д) входные двери и оконные переплеты ураб. _____

е) подвальные помещения ураб. _____

ж) отмостка вокруг здания ураб. (треб. кап. ремонт) _____

з) система центрального отопления ураб. (треб. кап. ремонт) _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ураб. _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удов. (треб. кап. ремонта)

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется капитальный ремонт трубопроводов в системе водоснабжения, электропроводке

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А. Рамаданов СК
М. Матвиенко ИИ
В. Лебедев ВН*