

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь » 2001 г.

Дом № 4 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Теплотечная

Домоуправление № города Дом. "РСУ-12"

### Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен камень

Число этажей 9 наличие подвала нет

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагматов С.И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шкапиной Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. (Треб. гермет. швов)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. (Треб. кап. ремонт)

з) система центрального отопления удов. (Треб. кап. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*уров. 1-гоб. кан. ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Требуется капитальный ремонт труб ур, системы, электропроводки и перепланировки*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*А. Карсабов. СК  
Л. Мухоморова. НИ  
Л. Левина. ВМ*