

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

апрель 2018 г.

Дом № 5 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Менделеевская

ООО «Эксплуатационное ремонтно-строительное управление № 12» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1991

Материал стен кв. панелистик

Число этажей 5

Наличие подвала без подвалов

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя ООО «ЭРСУ-12»

Радишова О.К.

и членов: мастера Мосичка Н.Н.

рабочих Лебедева В.Н.

представителя общественного домового комитета _____

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конст- руктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЭРСУ-12 или тек. ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателями жилых помещений за их счет)
	2	3	4	5	6
1	Фундамент		<i>381</i>	<i>удоб</i>	
2	Стены каменные	куб.	<i>1885,7</i>	<i>удоб</i>	
3	Стены деревянные	кв. м.			
4	Перегородки дерев.	»			
5	негораем.	»	<i>32456</i>	<i>удоб</i>	
6	чердачное	кв. м.	<i>1080</i>	<i>удоб</i>	
7	междуетажное	»	<i>5840</i>	<i>удоб</i>	
8	санузлов	»	<i>533</i>	<i>удоб</i>	
9	подвальное	»	<i>1148,9</i>	<i>удоб</i>	
10	стропила	п. м.			
11	обрешетка	кв. м.			
12	кровля	»	<i>1128</i>	<i>удоб</i>	<i>Ред. сан. зонею</i>
13	водосточные трубы	п. м.			
14	внутрен. водосток	»	<i>108</i>	<i>удоб</i>	

1	2	3	4	5	6
15	дощатые	кв. м.	3950,8	удоб	Полы
16	паркетные	»	-		
17	линолеум или синтетические	»	810	удоб	
18	плиточные	»	90	удоб	
19	прочие	»	-		
20	оконные перепл.	кв. м.	19,2	удоб	Прорези
21	двери внутрен.	шт.	6	удоб	
22	наружные	»	6	удоб	
23	фасад — наружн. отделка	кв. м.	1800	удоб	Год. нач. расчета
24	труб. цент. отоп.	п-м	986	удоб	отопление
25	радиаторы	секц.		удоб	
26	параллельное или калориферное	кв. м.		удоб	
27	печи на тверд. или газов. топл.	шт.		удоб	
28	АГВ колонки	»		удоб	
29	умывальники	»	90	удоб	водопровод
30	раковины	»	90	удоб	
31	водопровод. трубы	п-м	480	удоб	
32	унитазы	шт.	90	удоб	канализация
33	смывные бачки	»	90	удоб	
34	канализ. трубы	п-м	520	удоб	
35	трубы горяч. вод.	»	90	удоб	Год. нач. расчета
36	ванны	шт.	90	удоб	
37	душевые	»	90	удоб	
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»		удоб	
39	трубы газовые	п-м		удоб	
40	газовые	шт.	90	удоб	Плиты
41		»		удоб	
42	электрические	»		удоб	
43	телефидение	общ. ант.			
44	лифты	шт.			
45	световая электропроводка	п-м		удоб	Год. нач. расчета
46	силовая электропроводка	»		удоб	
47	вводные устройства	шт.	2	удоб	Год. нач. расчета
48	электрощитов	»		удоб	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м		удоб	
50	мусоропр. ствол	»		удоб	

1	2	3	4	5	6
51	балконы и лодж.	шт.	90	узд	
52	эркеры	»			
53	ступени	»	828	узд	
54	площадки	кв. м.			
55	ограждения	п-м	129,5	узд	
56	мусоросб. камеры	шт.			
57	тепловые узлы	»	3	узд	
58	помойные ямы	шт.			
59	бельевая площадка	»			
60	грибки	»			
61	песочницы	»	1	узд	
62	комплексные дет. площадки	»	1	узд	
63	комплексные спорт. площадки	»			
64	скамейки	»	2	узд	
65	контейнерные площадки	»			
66	асфальтированные тротуары и проезды	кв. м.		узд	
67	отмостки	»	260	узд	Габ. кам. расходит
68	цоколя	кв. м.	260	узд	

Выводы и предложения Грабчевская сказала что есть проблемы с кровлей, фундаментом и кровлами, сантехническими, светильниками и электропроводами, а также устройством, облицовкой.

Подписи:

Председатель комиссии: Радисадов С.Л.

Члены комиссии: Магдичева Н.Н.

Лебедев В.Н.