

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

осенью 2001 г.

Дом № 10 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Бородинское

Домуправление № города Коломна

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радужкова С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Лесниковцев А

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Макеева Е произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошее состояние (стяжка) утепл.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удоб

г) фасад здания удоб

д) входные двери и оконные переплеты удоб, дроб. стекл. резина

е) подвальные помещения хорошее состояние

ж) отмостка вокруг здания хорошее состояние

з) система центрального отопления хорошее состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удоб

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в ДЭМЕ с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения.

Предметом соц. реформы осущ. подвигового
переустройства, отмены, будущего,
изобретательства.

Председатель комиссии

Лев Радченко С.К.

Члены комиссии

Леонид Михеев С.

Лев Шестаков