

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2008 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ферошская

Домоуправление № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина В. С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Жукеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания хорошо

д) входные двери и оконные переплеты хорошо

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо

з) система центрального отопления хорошо

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *Дроб. сам. работы*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: *Обеспечена.*

Выводы и предложения.

*Дроб. сам. работы, осеи, Дроб. авто
состав. составление, отложения, преобразование*

Председатель комиссии

Члены комиссии

Радованов
Дроб. Желева