

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2008 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Кошки Осотинские

Домоуправление № города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1997-99 материал стен кирпич

Число этажей 9 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Работнов О.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Алексеевой Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт

з) система центрального отопления удов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство 4986

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кнп. ремонт объектов

Председатель комиссии _____

С.И. Радевалов С.И.

Члены комиссии _____

И.А. Алексеев С.