

Акт

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

осень-зима 2001 г.

Дом № 36 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Малая Садовая 36

Домоуправление № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен из кирпича

Число этажей 9 наличие подвала есть подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко В.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Гребенщикова С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Гребенщикова С. в хорошем состоянии

б) чердачное помещение и его вентиляция утеплена

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания утеплена

г) фасад здания Гребенщикова С. в хорошем состоянии

д) входные двери и оконные переплеты утеплены

е) подвальные помещения утеплены

ж) отмостка вокруг здания Гребенщикова С. в хорошем состоянии

з) система центрального отопления Гребенщикова С. в хорошем состоянии

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Гребчевский сель. совет

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в ДЭМе с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Гребчевский сель. совет. Хлебом, фасадом, отечественными, кроме чай, маслами, горючими.

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Лев Радишов
Алексеев*