

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 315 или строение (корпус) 6
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен каменный
Число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радскабов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Виксеев С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов. сост. ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов. сост. ремонт
- г) фасад здания удов. сост. ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты удов. сост. ремонт
- е) подвальные помещения удов.
- ж) отмостка вокруг здания удов. сост. ремонт
- з) система центрального отопления удов. сост. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. сост. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Древ. сам-решением

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Древ. сам-решением срочной, водоснабжение Древ, фасада, окон, отливов, Древ и т.д. электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. Радаев
И. Алексеев