

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь 2008 г.

Дом № 6 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Святое

Домуправление № города

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Гребчев Е.И.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Алексеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Гребчев Е.И. респ. госсертиб.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания Гребчев Е.И. респ. госсертиб

д) входные двери и оконные переплеты Гребчев Е.И. респ. госсертиб

е) подвальные помещения Гребчев Е.И. респ. госсертиб

ж) отмостка вокруг здания Гребчев Е.И. респ. госсертиб

з) система центрального отопления Гребчев Е.И. респ. госсертиб

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Гребчев Е.И. респ. госсертиб

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство:

Проблем с электропитанием

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в зиме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Оборудование имеется

Выводы и предложения.

Проблемы с электропитанием, отоплением, дровами, песком, спецодеждой, топливом.

Председатель комиссии

М.И. Радченко

Члены комиссии

*М.И. Аксенов
Гер-Усолова Е.С.*